

# Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

|                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo komunikace:</b><br>U továren 15                                                                                       | <b>Název stavby:</b><br>Tsk Praha                                                                                            |
| <b>Typ poruchy:</b><br>Výtluk                                                                                                  | <b>GPS poloha:</b><br>50.05646373124331, 14.534343481063845                                                                  |
| <b>ID opravy:</b>                                                                                                              |                                                                                                                              |
| <b>Počasí:</b><br>Teplota: 2.54 °C Tlak: 998 Hpa<br>Vlhkost vzduchu: 77 %                                                      | <b>Teplota vozovky:</b><br>0°C                                                                                               |
| <b>Datum a čas zahájení opravy:</b><br>20.11.2024 08:59:01                                                                     | <b>Datum a čas ukončení opravy:</b><br>20.11.2024 12:48:04                                                                   |
| <b>Typ směsi:</b><br>ACO11                                                                                                     | <b>Teplota hrany poruchy:</b><br>145°C                                                                                       |
| <b>Záruka:</b><br>Bez záruky - v okolí výtluhu mnoho prasklin                                                                  | <b>Rovinnost opravy po hutnění:</b><br>nemereno                                                                              |
| <b>Fotografie před zahájením opravy:</b><br> | <b>Fotografie po ukončení opravy:</b><br> |
| <b>Rozměr opravy:</b><br>2 x 600 x 800 mm                                                                                      | <b>Popis opravy:</b><br>Oprava v pravém jízdním pruhu                                                                        |
| <b>Opravu provedl:</b><br>Kučera,Chojka, Linkovský                                                                             | <b>Zhotovitel:</b><br>INPROS PRAHA a.s.                                                                                      |
| <b>Opravu převzal:</b>                                                                                                         | <b>Objednatel:</b><br>TSK Praha                                                                                              |
| Dne:                      Podpis:                                                                                              |                                                                                                                              |

## Protokol o provedení kontroly kvality vysprávkvy technologií mikrovlnného ohřevu

|                         |                                                           |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ID Opravy</b>        | <b>Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení)</b> |                     |
| N/A                     | Tsk Praha, U továren 15, 20.11.2024 12:48:04              |                     |
| <b>Kontrolu provedl</b> | <b>Datum kontroly</b>                                     | <b>Stáří opravy</b> |
| Jan Dedek, Tomáš Vacula | 08.08.2025                                                | 9 měsíců            |

### Vizuální posouzení

Foto po opravě



#### Posouzení textury

Rovnoměrná

#### Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

#### (Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy mírně poškozené

Foto při kontrole



#### Posouzení zhutnění

Zhutněno

#### Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

#### (Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

### Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)

#### Příčně

1, 1, 3, 1, 1, 7

Oprava splňuje limity rovinatosti

#### Podélně

1, 2, 1

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

### Poznámky

Dvouohřevová vysprávka i přes trhliny v okolí je stále soudržná a trhliny se do opravy nešíří. Technické podmínky jsou splněny.